


# Herstellungsverfahren

## Kokillenguss



Eignet sich vor allem für die Herstellung von kleinen Chargen mit spezieller Zusammensetzung.

## Strangguss



Besonders geeignet für größere Chargen bei gleichbleibender Qualität – sehr homogenes Gefüge.

## Vakuumbguss



Bevorzugt bei Platingruppenmetallen – Vakuum bzw. Schutzgas garantieren hohe Reinheit.